

## Kecelakaan Beruntun di Exit Tol Bawen, 5 Kendaraan Terlibat, 2 Luka Ringan

Agung widodo - JATENG.WARTAWAN.ORG

Nov 17, 2025 - 23:58

Image not found or type unknown




Foto: Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas beruntun menggemparkan kawasan Traffic Light Exit Tol Bawen,

SEMARANG- Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas beruntun menggemparkan kawasan Traffic Light Exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, pada Senin siang, (17/11/2025), sekitar pukul 14.50 WIB. Peristiwa yang melibatkan lima unit kendaraan bermotor ini terjadi tepat di jalur yang menghubungkan arah Bawen menuju Salatiga.

Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratal Ainy, SIK., M.Si., mengonfirmasi bahwa meskipun melibatkan banyak kendaraan, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. "Tidak ada korban jiwa dalam kejadian dalam kondisi Hujan tersebut, dan saat ini sudah dalam penanganan Sat Lantas dipimpin langsung Kasat Lantas," jelasnya.

Kendaraan yang terlibat dalam tabrakan beruntun ini adalah sebuah truk wing box bernomor polisi BL 8920 AK yang dikemudikan oleh Utep (49) dari Kabupaten Sumedang. Kemudian, Suzuki Carry Pick Up dengan nomor polisi H 8790 DA yang dikendarai Sumadi (42) asal Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Mobilisasi lainnya berasal dari Mitsubishi L300 Box H 8809 TA yang dikemudikan Sigit (34) dari Kabupaten Demak, Toyota Avanza H 1408 KO yang dikemudikan Sukamto (55) dari Kota Semarang, serta sebuah Hyundai bernomor polisi AD 705 H yang dikemudikan oleh Agus (48) dari Kota Salatiga.

Di lokasi kejadian, Kasat Lantas AKP Lingga Ramadhani STK. SIK. CPHR., didampingi Kanit Gakkum Ipda Handriani SE. MM., merinci bahwa dua pengemudi mengalami luka ringan. Keduanya adalah pengemudi Suzuki Carry Pick Up dan pengemudi Mitsubishi L300 Box. "Korban luka ringan yaitu pengemudi Carry dan L300 Box, Keduanya dalam kondisi sadar saat dievakuasi dan sudah mendapat penanganan dari pihak RS At Tin Bawen," tutur Kasat Lantas.

AKP Lingga kemudian memaparkan kronologi yang berhasil dikumpulkan. Awal mula kecelakaan diduga terjadi ketika truk wing box yang melaju dari arah Ungaran menuju Salatiga mengalami gangguan pada sistem pengeremannya saat mendekati area lampu merah. Akibatnya, truk tidak dapat berhenti dengan sempurna dan menabrak Suzuki Carry Pick Up serta Mitsubishi L300 Box yang sedang menunggu lampu lalu lintas berwarna merah.

"Setelah benturan pertama dengan Carry Pick Up dan L300 Box, pengemudi truk membanting setir ke kanan dan menghantam Toyota Avanza serta Hyundai yang datang dari arah berlawanan, dari Salatiga menuju Ungaran," terangnya.

Insiden ini sempat menimbulkan antrean panjang kendaraan. Namun, personel Sat Lantas dan Polsek Bawen yang sigap berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) segera melakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat dan memulihkan arus lalu lintas.

(jurnalis)